

Załącznik nr 1



Fot. nr 1. Jeden z wielu wyjazdów na tej drodze. Zastosowana nawierzchnia mocno utrudnia poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich.



Fot. nr 2. W takich okolicznościach osoby na wózkach będą poruszały się po ścieżce dla rowerzystów, ponieważ posiada ona lepszą nawierzchnię (stosując taką kostkę brukową „wypycha” się wózkowiczów na ścieżki rowerowe). Czy taki efekt chcieli osiągnąć projektanci?



Fot. nr 3. „Obramowanie” ścieżki rowerowej. To „upiększenie” utrudnia wózkowiczom przejechanie przez przejście dla pieszych.



Fot. nr 4. Parking przy skrzyżowaniu ul. Arkońskiej z ul. Wiosny Ludów. Bardzo cieszę miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych. Niestety nawierzchnia utrudnia poruszanie się. Dodatkowo brak obniżonego krawężnika przy „kopercie”, co utrudnia wydostanie się z parkingu.



Fot. nr 5. Pętla tramwajowa. Dobrze, że pomyślano o obniżonych krawężnikach. Niestety nawierzchnia przy torach utrudnia poruszanie się między peronami.



Fot. nr 6. Nawierzchnia przy ławkach utrudnia dojazd do nich.